




P.I. PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI

Oggetto: VARIANTE GENERALE AL PI VIGENTE



A.03

Schede edifici industriali, artigianali e commerciali esistenti localizzati in difformità dalle destinazioni di piano

Sindaco

TIZIANO BAGGIO

Dirigente Area 2

RICCARDO TOSCO

Progettisti

COMUNE DI MIRANO

Servizio Pianificazione Territoriale, BB.AA, SIT

STUDIO TERRE SRL

STEFANO MARIA DOARDO

Collaborazione

ANDREA ZORZ

Consulenze specialistiche

CARLO PIAZZI

Adottato		
Approvato		

Terre s.r.l.

Venezia | Torre Eva | 30174, Via Bruno Maderna, 7

+39 041 2682230 terre@terre-srl.com PEC: terre.srl@pec.it www.terre-srl.com




DITTA ...BUGIM AUTO S.R.L.....

VIA ...CAVIN DI SALA, 196.....

.....

MIRANO - VE -







5 042 500

5 041 500

45°20'30"

10



DIMENSIONI:

Superficie attività

Mq. 750 (sup.cop.)

DOTAZIONE UFFICI

mq. 21☐ no

AMPLIAMENTI SUCCESSIVI:

anno 1998mq. /N° addetti 6anno 1999mq. /N° addetti 7anno 2000mq. /N° addetti 7AREA DI PERTINENZA mq. 1750

'RESIDENZA ALL'INTERNO DELL'ATTIVITA':

si ☐no ☒n° unità mq.

GESTITA DA:

proprietario ☐custode ☐altro ☐

STRUTTURA COMMERCIALE ANNESSA

dotata ☐non dotata ☐

Addetti: 7

Addetti Stagionali: _____

Provenienza da:

Comune : MIRANO% 100Comuni contermini: MIRA% 100Provincia : VENEZIA% 100Regione : /

% _____

MEZZO DI TRASPORTO USATO:

pubblico : _____ %

Privato : 100 %

INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE:

Cabina elettrica



Centrale termica



Depuratore



Altro



FONTI DI RIFORMIMENTO

ENERGETICO:

Energia
Elettrica

Nafta



Gas



Carbone



Altro

ULTERIORI ESIGENZE
ENERGETICHE:

SITUAZIONE INFRASTRUTTURE TECNICHE:

Insufficiente



Sufficiente



Discreta



Ottima



NECESSITA' NUOVE INFRASTRUTTURE TECNICHE:



no

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO:

Rete



Pozzo



TIPI DI RIFIUTI :

Solidi



Liquidi



Aeriformi



SISTEMA DI SMALTIMENTO RIFIUTI CONVENZIONI CON
DITTE SPECIALIZZATE

SITUAZIONE GENERALE LOCALI

MALSANA



PRECARIA



SUFFICIENTE



BUONA



CLASSIFICAZIONE INDUSTRIA INSALUBRE EX D.M. 2.3.87

PRIMA CLASSE



SECONDA CLASSE



CLASSIFICAZIONE IMMOBILE:

ZONA DI P.R.G. ZONA AGRICOLA

PRESENZA DI SERVIZI:

PARCHEGGIO



VERDE



SPORT



SGOGLIATOI



MENSE



INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELL'INSEDIAMENTO:

STRADE

COMUNALI

NO

PROVINCIALI

SI

STATALI

NO

SERVIZIO SCUOLA BUS

/

SERVIZIO DI RACCOLTA E ALLONTAMENTO R.S.U.

SI

SERVIZIO DI ACQUEDOTTO COMUNALE

SI

SITUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA IVI
COMPRESSE OPERE DI SALVAGUARDIA DALL'INQUINAMENTO AMBIENTALE, ESISTENTI E DA REALIZZARE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI.

	esistenti	da realizzare
STRADE INTERNE E PEDONABILI	☐	☐
SPAZI SOSTA E PARCHEGGIO	☒	☐
FOGNATURE	☒	☒
RETE ENERGIA ELETTRICA E RELATIVE ATTREZZATURE	☒	☐
RETE GAS - METANO	☒	☐
RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☒	☐
NUCLEI ELEMENTARI DI VERDE ATTREZZATO	☐	☐
ADOZIONE DEGLI ACCORGIMENTI CONFORMI ALLE NORMATIVE VV.FF.	☒	☐
ADOZIONE DEGLI ACCORGIMENTI PER IGIENE DEL LAVORO (fumi, polveri, rumori) ED ANTINFORTUNISTICA	☒	☐
ADOZIONE DEGLI ACCORGIMENTI CONFORMI ALLE NORMATIVE STATALI E REGIONALI ANTINQUINAMENTO (L.R. 33/85 e L.S. 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni).....	☐	☐
RACCOLTA ED ALLONTAMENTO RIFIUTI SPECIALI TOSSICI	☒	☐

TRATTASI DI AUTOSALONE OFFICINA

TABELLA DATI

ESTREMI CATASTALI	Fig 9 mapp = 377
SUPERFICIE LOTTO DI PERTINENZA	MQ 1200
SUPERFICIE COPERTA ATTUALE	MQ 750
SUPERFICIE UTILE LORDA ATTUALE	MQ 750
- ARTIGIANALE	MQ 255
- COMMERCIALE	MQ 495
- RESIDENZIALE	/
- ALTRO (Industriale)	
RAPPORTO DI COPERTURA ESISTENTE	44,11 %
SUPERFICIE IN AMPLIAMENTO	/
- ARTIGIANALE	/
- COMMERCIALE	/
- RESIDENZIALE	/
- ALTRO	/
AMPLIAMENTO LOTTO DI PERTINENZA	
SUPERFICIE COPERTA TOTALE (ES. + Ampl.)	750
RAPPORTO COPERTURA TOTALE	44,11 %


INTERVENTI AMMESSI E PRESCRIZIONI :

- Realizzazione degli standard di legge (secondo le specifiche destinazioni d'uso e le quantità di cui all'art. 25 L.R. 61/85.
- Subordinazione degli interventi alla stipula della convenzione, ai sensi dell'art.30 della L.R. 61/85.



ESTRATTO DI MAPPA
FG 9 MAPPA 377
SCALA 1:2000

F O G I O 18




Stato di fatto
Scala 1:500

VIA CAVIN DI SALA



NORD



Stato di progetto
Scala 1:500

VIA CAVIN DI SALA



FABBRICATO ESISTENTE



INVILUPPO



NORD


DITTA PASTRELLO SERGIO



VIA PARAURO, 55

.....

MIRANO - VE -







DIMENSIONI:

Superficie attività

Mq. 210 (sup.cop.)

DOTAZIONE UFFICI



mq.

☐ no

AMPLIAMENTI SUCCESSIVI:

anno _____ mq. _____ N° addetti _____

anno _____ mq. _____ N° addetti _____

anno _____ mq. _____ N° addetti _____

AREA DI PERTINENZA mq. 3500

' RESIDENZA ALL'INTERNO DELL'ATTIVITA':

si ☐no ☒

n° unità _____

mq. _____

GESTITA DA:

proprietario ☐custode ☐altro ☐

STRUTTURA COMMERCIALE ANNESSA

dotata ☐non dotata ☒

Addetti: 5Addetti Stagionali:

Provenienza da:

Comune : 3% 100Comuni contermini: % Provincia : 1% 100Regione : 1% 100

MEZZO DI TRASPORTO USATO:

pubblico : %Privato : 100 %

INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE:

Cabina elettrica

☐

Centrale termica

☐

Depuratore

☐

Altro

☐

FONTI DI RIFORNIMENTO

ENERGETICO:

☒☐☒☐☐Energia
Elettrica

Nafta

Gas

Carbone

Altro

ULTERIORI ESIGENZE
ENERGETICHE:☐☐☐☐☐

SITUAZIONE INFRASTRUTTURE TECNICHE:

Insufficiente

☐

Sufficiente

☐

Discreta

☐

Ottima

☒

NECESSITA' NUOVE INFRASTRUTTURE TECNICHE:

☒☒

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO:

Rete

☒

Pozzo

☐

TIPI DI RIFIUTI :

Solidi

☒

Liquidi

☐

Aeriformi

☐

SISTEMA DI SMALTIMENTO RIFIUTI TRAMITE DITTE SPECIALIZZATE

SITUAZIONE GENERALE LOCALI

MALSANA



PRECARIA



SUFFICIENTE



BUONA



CLASSIFICAZIONE INDUSTRIA INSALUBRE EX D.M. 2.3.87

PRIMA CLASSE



SECONDA CLASSE



CLASSIFICAZIONE IMMOBILE:

ZONA DI P.R.G. ZONA AGRICOLA

PRESENZA DI SERVIZI:

PARCHEGGIO



VERDE



SPORT



SPOGLIATOI



MENSE



INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELL'INSEDIAMENTO:

STRADE

COMUNALI

PROVINCIALI

SI

STATALI

SERVIZIO SCUOLA BUS

SI

SERVIZIO DI RACCOLTA E ALLONTAMENTO R.S.U.

SI

SERVIZIO DI ACQUEDOTTO COMUNALE

SI

SITUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA IVI
 COMPRESSE OPERE DI SALVAGUARDIA DALL'INQUINAMENTO AMBIENTALE, ESISTENTI E DA REALIZZARE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI.

	esistenti	da realizzare
STRADE INTERNE E PEDONABILI	☐	☒
SPAZI SOSTA E PARCHEGGIO	☒	☐
FOGNATURE	☒	☐
RETE ENERGIA ELETTRICA E RELATIVE ATTREZZATURE	☒	☐
RETE GAS - METANO	☒	☐
RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☒	☐
NUCLEI ELEMENTARI DI VERDE ATTREZZATO	☐	☐
ADOZIONE DEGLI ACCORGIMENTI CONFORMI ALLE NORMATIVE VV.FF.	☒	☐
ADOZIONE DEGLI ACCORGIMENTI PER IGIENE DEL LAVORO (fumi, polveri, rumori) ED ANTINFORTUNISTICA	☒	☐
ADOZIONE DEGLI ACCORGIMENTI CONFORMI ALLE NORMATIVE STATALI E REGIONALI ANTINQUINAMENTO (L.R. 33/85 e L.S. 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni).....	☐	☐
RACCOLTA ED ALLONTAMENTO RIFIUTI SPECIALI TOSSICI	☐	☐

TRATTASI DI ATTIVITÀ LABORATORIO DI TAPPEZZERIA

TABELLA DATI


ESTREMI CATASTALI	FG. 40 MAPP. 50
SUPERFICIE LOTTO DI PERTINENZA	MQ. 3500
SUPERFICIE COPERTA ATTUALE	MQ 210
SUPERFICIE UTILE LORDA ATTUALE	MQ 210
- ARTIGIANALE	MQ 210
- COMMERCIALE	
- RESIDENZIALE	
- ALTRO (Industriale)	
RAPPORTO DI COPERTURA ESISTENTE	6%
SUPERFICIE IN AMPLIAMENTO	MQ 400 MQ 210
- ARTIGIANALE	MQ 300
- COMMERCIALE	MQ 100 MQ 210
- RESIDENZIALE	
- ALTRO	
AMPLIAMENTO LOTTO DI PERTINENZA	
SUPERFICIE COPERTA TOTALE (ES. + Ampl.)	MQ 610 MQ 420
RAPPORTO COPERTURA TOTALE	17,43% 12%

INTERVENTI AMMESSI E PRESCRIZIONI :


OBBLIGO DI DIPINGERE L'ESISTENTE E DI METTERE A DIMORA QUINTE ARBOREE.

- Realizzazione degli standard di legge (secondo le specifiche destinazioni d'uso e le quantità di cui all'art. 25 L.R. 61/85.
- Subordinazione degli interventi alla stipula della convenzione, ai sensi dell'art.30 della L.R. 61/85.

ESTRATTO DI MAPPA
COMUNE DI MIRANO
FOGLIO 4 mapp. 50
SCALA 1:2000



VIA DEI VETTORI





PROVINCIALE SALZANESE

Stato di fatto
Scala 1:500

FABBRICATO ESISTENTE




VIA DEI VETTORI



PROVINCIALE SAZZANESE

Stato di progetto
Scala 1:500



FABBRICATO ESISTENTE



INVILUPPO AMPLIAMENTO


DITTA ...VIVIAN GIANNI S.A.S. DI VIVIAN GIANNI E MICHELE

VIA .TAGLIO SINISTRO n° 159/A.....

.....MIRANO (VE).....



VIVIAN GIANNI S.A.S.




VV. - 2 - 9/10/1988





PLANIMETRIA 1: 5000





DIMENSIONI:

Superficie attività

Mq. 470 (sup.cop.)

DOTAZIONE UFFICI



mq. 30

☐ no

AMPLIAMENTI SUCCESSIVI:

anno _____

mq. _____

N° addetti _____

anno _____

mq. _____

N° addetti _____

anno _____

mq. _____

N° addetti _____

AREA DI PERTINENZA mq. 8530

RESIDENZA ALL'INTERNO DELL'ATTIVITA':

si ☐

no ☒

n° unità _____

mq. _____

GESTITA DA:

proprietario ☐

custode ☐

altro ☐

STRUTTURA COMMERCIALE ANNESSA

dotata ☐

non dotata ☒

Addetti: 7Addetti Stagionali: 2

Provenienza da:

Comune	:	<u>MIRANO</u>	%	<u>28,60</u>
Comuni contermini:		<u>MIRA CAMPONOGARA</u>	%	<u>71,40</u>
		<u>SANTA MARIA DI SALA</u>		
Provincia	:	<u>VENEZIA</u>	%	<u>100</u>
Regione	:	<u>Veneto</u>	%	<u>100</u>

MEZZO DI TRASPORTO USATO:

pubblico : %Privato : 100 %

INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE:

Cabina elettrica ☐Centrale termica ☐Depuratore ☒Altro ☐

FONTI DI RIFORNIMENTO

ENERGETICO:

☒
 Energia
 Elettrica

☐
 Nafta

☒
 Gas

☐
 Carbone

☐
 Altro
ULTERIORI ESIGENZE
ENERGETICHE:☐☐☐☐☐

SITUAZIONE INFRASTRUTTURE TECNICHE:

Insufficiente ☐Sufficiente ☒Discreta ☐Ottima ☐

NECESSITA' NUOVE INFRASTRUTTURE TECNICHE:

☒
 si

☒
 no

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO:

Rete ☒Pozzo ☐

TIPI DI RIFIUTI :

Solidi ☒Liquidi ☒Aeriformi ☐

SISTEMA DI SMALTIMENTO RIFIUTI DITTE AUTORIZZATE

SITUAZIONE GENERALE LOCALI

MALSANA ☐

PRECARIA ☒

SUFFICIENTE ☐

BUONA ☐

CLASSIFICAZIONE INDUSTRIA INSALUBRE EX D.M. 2.3.87

PRIMA CLASSE ☐

SECONDA CLASSE ☐

CLASSIFICAZIONE IMMOBILE:

ZONA DI P.R.G. Zona Agricola

Zona di Rispetto Stradale Fluviale

PRESENZA DI SERVIZI:

PARCHEGGIO ☒

VERDE ☒

SPORT ☐

SPOGLIATOI ☐

MENSE ☐

INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELL'INSEDIAMENTO:

STRADE

COMUNALI /

PROVINCIALI Via Taglio SX

STATALI /

SERVIZIO SCUOLA BUS /

SERVIZIO DI RACCOLTA E ALLONTAMENTO R.S.U. SE.RTA

SERVIZIO DI ACQUEDOTTO COMUNALE ACM

SITUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA IVI
 COMPRESE OPERE DI SALVAGUARDIA DALL'INQUINAMENTO AMBIENTALE, ESISTENTI E DA REALIZZARE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI.

	esistenti	da realizzare
STRADE INTERNE E PEDONABILI	☒	☐
SPAZI SOSTA E PARCHEGGIO	☒	☐
FOGNATURE	☒	☐
RETE ENERGIA ELETTRICA E RELATIVE ATTREZZATURE	☒	☐
RETE GAS - METANO	☒	☐
RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☒	☐
NUCLEI ELEMENTARI DI VERDE ATTREZZATO	☐	☐
ADOZIONE DEGLI ACCORGIMENTI CONFORMI ALLE NORMATIVE VV.FF.	☒	☐
ADOZIONE DEGLI ACCORGIMENTI PER IGIENE DEL LAVORO (fumi, polveri, rumori) ED ANTINFORTUNISTICA	☒	☐
ADOZIONE DEGLI ACCORGIMENTI CONFORMI ALLE NORMATIVE STATALI E REGIONALI ANTINQUINAMENTO (L.R. 33/85 e L.S. 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni).....	☒	☐
RACCOLTA ED ALLONTAMENTO RIFIUTI SPECIALI TOSSICI	☒	☐




TABELLA DATI

ESTREMI CATASTALI

FG. 43 - Mappali 73-74

SUPERFICIE LOTTO DI PERTINENZA

mq. 8530

SUPERFICIE COPERTA ATTUALE

mq. 470

SUPERFICIE UTILE LORDA ATTUALE

mq. 427

- ARTIGIANALE

- COMMERCIALE

mq. 427

- RESIDENZIALE

- ALTRO (Industriale)

RAPPORTO DI COPERTURA ESISTENTE

5.51%

SUPERFICIE IN AMPLIAMENTO

mq. 300

- ARTIGIANALE

- COMMERCIALE

mq. 300

- RESIDENZIALE

- ALTRO

AMPLIAMENTO LOTTO DI PERTINENZA

SUPERFICIE COPERTA TOTALE (ES. + Ampl.)

mq. 770

RAPPORTO COPERTURA TOTALE

9.0%

INTERVENTI AMMESSI E PRESCRIZIONI :

- Realizzazione degli standard di legge (secondo le specifiche destinazioni d'uso e le quantità di cui all'art. 25 L.R. 61/85.
- Subordinazione degli interventi alla stipula della convenzione, ai sensi dell'art.30 della L.R. 61/85.
- Messa a dimora di alberature ad alto fusto perimetralmente all'area e con l'ulteriore prescrizione riguardante il rispetto integrale dell'art.81 delle N.T.A. e i seguenti obblighi:
 1. E' vietato lo stoccaggio dei rifiuti all'interno delle carcasse degli autoveicoli;
 2. Devono essere rispettate le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
 3. Devono essere rispettate le norme in materia di prevenzione incendi;
 4. I veicoli possono essere avviati alla rotamazione solo dopo aver accertato l'avvenuta radiazione dal pubblico registro automobilistico;
 5. Il tempo massimo di detenzione dei materiali da avviare alla rotamazione non deve essere superiore a 180 giorni.

SCALOMETRIA 1:2000

Foglio 43

Mappali 73 - 74

N ↑

Str. prov. del Taglio
Canale Taglio

Scolo


Scolo

Comune di Mira

Comune di Mira


Ca' Ronzonico

Plonca



PLANIMETRIA STATO ATTUALE 1:500

Stato di fatto
Scala 1:500




SCALO COMUNALE



area esterna adibita
a vendita autoveicoli



accesso
cortile



VIA TAGLIO

CANALE TAGLIO

accesso
cortile

PLANIMETRIA VARIANTE 1:500

Stato di progetto
Scala 1:500




DITTA ... VESCOVO PIETRO



VIA ... DESTAN, 34

.....

TIRANO







DIMENSIONI:

Superficie attività

Mq. 280 (sup.cop.)

DOTAZIONE UFFICI

si ☒mq. no ☐

AMPLIAMENTI SUCCESSIVI:

anno <u> </u>	mq. <u> </u>	N° addetti <u> </u>
anno <u> </u>	mq. <u> </u>	N° addetti <u> </u>
anno <u> </u>	mq. <u> </u>	N° addetti <u> </u>

AREA DI PERTINENZA mq. 8000

RESIDENZA ALL'INTERNO DELL'ATTIVITA':

si ☒no ☐n° unità mq.

GESTITA DA:

proprietario ☐custode ☐altro ☐

STRUTTURA COMMERCIALE ANNESSA

dotata ☐non dotata ☒

Addetti: 3

Addetti Stagionali: 2

Provenienza da:

Comune	:	<u>NIDDAHO</u>	%	<u>100</u>
Comuni contermini:		<u>/</u>	%	<u>/</u>
Provincia	:	<u>VE</u>	%	<u>/</u>
Regione	:	<u>VENEZIA</u>	%	<u>/</u>

MEZZO DI TRASPORTO USATO:

pubblico : / % Privato : 100 %

INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE:

Cabina elettrica	☐	Centrale termica	☒	Depuratore	☒	Altro	☐
------------------	-----------------------	------------------	----------------------------------	------------	----------------------------------	-------	-----------------------

SOURCE DI RIFORMIMENTO

ENERGETICO:

☒	☐	☒	☐	☐
Energia Elettrica	Nafta	Gas	Carbone	Altro

ULTERIORI ESIGENZE ENERGETICHE:

☐	☐	☐	☐	☐
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

SITUAZIONE INFRASTRUTTURE TECNICHE:

Insufficiente ☐ Sufficiente ☐ Discreta ☒ Ottima ☐

NECESSITA' NUOVE INFRASTRUTTURE TECNICHE:

☒ si ☐ no

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO:

Rete ☒ Pozzo ☐

TIPI DI RIFIUTI :

Solidi ☒ Liquidi ☐ Aeriformi ☐

SISTEMA DI SMALTIMENTO RIFIUTI

SECTA

SITUAZIONE GENERALE LOCALI

MALSANA



PRECARIA



SUFFICIENTE



BUONA



CLASSIFICAZIONE INDUSTRIA INSALUBRE EX D.M. 2.3.87

PRIMA CLASSE



SECONDA CLASSE



CLASSIFICAZIONE IMMOBILE:

ZONA DI P.R.G.

5

PRESENZA DI SERVIZI:

PARCHEGGIO



VERDE



SPORT



SPOGLIATOI



MENSE



INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELL'INSEDIAMENTO:

STRADE

COMUNALI

51

PROVINCIALI

/

STATALI

/

SERVIZIO SCUOLA BUS

51

SERVIZIO DI RACCOLTA E ALLONTAMENTO R.S.U.

51

SERVIZIO DI ACQUEDOTTO COMUNALE

51

TABELLA DATI

ESTREMI CATASTALI

FG. 3 NSPP 65

SUPERFICIE LOTTO DI PERTINENZA

8000

SUPERFICIE COPERTA ATTUALE

280

SUPERFICIE UTILE LORDA ATTUALE

280

- ARTIGIANALE

/

- COMMERCIALE

280

- RESIDENZIALE

/

- ALTRO (Industriale)

/

RAPPORTO DI COPERTURA ESISTENTE

3%

SUPERFICIE IN AMPLIAMENTO

- ARTIGIANALE

/

- COMMERCIALE

~~200~~

MQ 202

- RESIDENZIALE

/

- ALTRO

/

AMPLIAMENTO LOTTO DI PERTINENZA

/

SUPERFICIE COPERTA TOTALE (ES. + Ampl.)

~~480~~

MQ 482


RAPPORTO COPERTURA TOTALE

6%

INTERVENTI AMMESSI E PRESCRIZIONI :

- Realizzazione degli standard di legge (secondo le specifiche destinazioni d'uso e le quantità di cui all'art. 25 L.R. 61/85.
- Subordinazione degli interventi alla stipula della convenzione, ai sensi dell'art.30 della L.R. 61/85.


N



MIRANO
FG. 3
MAPP. 65

SCALA 1:2000

N



FABBRICATI ESISTENTI





FABBRICATO PRECARIO

Stato di fatto

Scala 1:500

N



FABBRICATI ESISTENTI



INVILUPPO AMPL.

Stato di progetto
Scala 1:500